



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1489

วันที่ขอใช้...22/10/2020.เวลา.10:03:06

เรื่อง.. ปลวกห้องลีลาศ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ปลวกห้องลีลาศ อาคารโรงยิมตรงพื้นที่กระเบื้องเยอะมาก

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ23/10/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช.....

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายจันตึ๊บ ใจยา ...

(นายจันตึ๊บ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1489

วันที่ขอใช้...22/10/2020.เวลา.10:03:06

เรื่อง.. ปลวกห้องลีลาศ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ปลวกห้องลีลาศ อาคารโรงยิมตรงพื้นที่กระเบื้องเยอะมาก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ23/10/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

| เรื่อง | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ | | | | | |
| 2. ความรวดเร็ว | | | | | |
| 3. ความถูกต้อง | | | | | |

ขอเสนอแนะ