



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0153

วันที่ขอใช้..18/04/2019.เวลา.10:46:12

เรื่อง.. เปลี่ยนโถชักโครกใหม่

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..โถชักโครกเดิมมีปัญหา คุณอภิชาติมาดูแล้วและแนะนำให้เปลี่ยนโถชักโครกใหม่ ซึ่งได้ซื้อมาเองเรียบร้อยแล้ว จึงอยากให้ช่างช่วยมาเปลี่ยนให้
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ19/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..081-5378591

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางสุวลักษณ์ วิสุนทร.....

(นางสุวลักษณ์ วิสุนทร)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0153

วันที่ขอใช้..18/04/2019.เวลา.10:46:12

เรื่อง.. เปลี่ยนโถชักโครกใหม่

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..โถชักโครกเดิมมีปัญหา คุณอภิชาติมาดูแล้วและแนะนำให้เปลี่ยนโถชักโครกใหม่ ซึ่งได้ซื้อมาเองเรียบร้อยแล้ว จึงอยากให้ช่างช่วยมาเปลี่ยนให้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ19/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..081-5378591

(นางสุวลักษณ์ วิสุนทร)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....
.....