



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1573

วันที่ขอใช้..09/11/2020.เวลา.12:25:54

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศที่ห้องพักอาจารย์ SD 215-216 ใช้งานไม่ได้ทั้ง 3 ตัว โดย 1 ตัวเปิดใช้งานได้แต่ไม่เย็น ส่วนอีก 2

ตัวเครื่องปรับอากาศไม่สามารถเปิดใช้งานได้

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...10/11/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..0845074273

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ปาริชาติ นิลวิเชียร.....

(น.ส.ปาริชาติ นิลวิเชียร)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

เอกสารเลขที่..1573

วันที่ขอใช้..09/11/2020.เวลา.12:25:54

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศที่ห้องพักอาจารย์ SD 215-216 ใช้งานไม่ได้ทั้ง 3 ตัว โดย 1 ตัวเปิดใช้งานได้แต่ไม่เย็น ส่วนอีก 2

ตัวเครื่องปรับอากาศไม่สามารถเปิดใช้งานได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...10/11/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..0845074273

(น.ส.ปาริชาติ นิลวิเชียร)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ