



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0016

วันที่ขอใช้...04/03/2019.เวลา.13:59:14

เรื่อง.. วาล์วน้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..วาล์วน้ำรั่ว พิกัดริมถนนใกล้กับจุดจอดรถสวัสดิการของนักศึกษาบริเวณซุ้มแป๊ะซีเก๋่า
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ15/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8602 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.เขาวนา ยี่รงค์.....

(น.ส.เขาวนา ยี่รงค์)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0016

วันที่ขอใช้...04/03/2019.เวลา.13:59:14

เรื่อง.. วาล์วน้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..วาล์วน้ำรั่ว พิกัดริมถนนใกล้กับจุดจอดรถสวัสดิการของนักศึกษาบริเวณซุ้มแป๊ะซีเก๋่า

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ15/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8602 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(น.ส.เขาวนา ยี่รงค์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ