



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0160

วันที่ขอใช้..18/04/2019.เวลา.15:18:28

เรื่อง.. ลูกบิดเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ลูกบิดประตูเสีย ห้อง 4314 (ซ่อมเรียบร้อย)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ19/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

ลงชื่อ ..นายจันทิ๊บ ใจยา ...

(นายจันทิ๊บ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0160

วันที่ขอใช้..18/04/2019.เวลา.15:18:28

เรื่อง.. ลูกบิดเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ลูกบิดประตูเสีย ห้อง 4314 (ซ่อมเรียบร้อย)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ19/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ