



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1613

วันที่ขอใช้...25/11/2020.เวลา.09:20:11

เรื่อง.. ห้องน้ำตัน(หอเชียวหลาน)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง 4D1 น้ำไม่ไหล , ท่อตัน ,พัดลมไม่โคจร

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....27/11/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุคมา.....

( นายพนมสิทธิ์ สุคมา )

ลงชื่อ ..นายจันต๊ะ ใจยา ...

( นายจันต๊ะ ใจยา )

เอกสารเลขที่..1613

วันที่ขอใช้...25/11/2020.เวลา.09:20:11

เรื่อง.. ห้องน้ำตัน(หอเชียวหลาน)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง 4D1 น้ำไม่ไหล , ท่อตัน ,พัดลมไม่โคจร

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....27/11/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

( นายพนมสิทธิ์ สุคมา )

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ