



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1627

วันที่ขอใช้...29/11/2020.เวลา.12:11:49

เรื่อง.. ซ่อมท่อน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ท่อน้ำของห้อง A5 หอพักครอบครัว อาคาร 4 มีการรั่วซึม ทำให้น้ำหยดลงมาห้อง A4 ชั้นล่าง
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...04/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

..+66804476399

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ณัฐธิดา รักกะเปา.....

(น.ส.ณัฐธิดา รักกะเปา)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1627

วันที่ขอใช้...29/11/2020.เวลา.12:11:49

เรื่อง.. ซ่อมท่อน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ท่อน้ำของห้อง A5 หอพักครอบครัว อาคาร 4 มีการรั่วซึม ทำให้น้ำหยดลงมาห้อง A4 ชั้นล่าง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...04/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

..+66804476399

(น.ส.ณัฐธิดา รักกะเปา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ