



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1628

วันที่ขอใช้...29/11/2020.เวลา.22:08:40

เรื่อง.. หลังคาหอพักวิจัยรั้ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..มีหยดน้ำรั่วจากฝ้าเพดานบริเวณห้องนอน หอพักอาจารย์ชั้น 4 ห้อง 1403 (หอวิจัย) ซึ่งเกิดจากหลังคาน่าจะมีรอยรั่ว  
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...04/12/2563..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
..0918259861

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ปัทมา โมราศิลป์.....

( น.ส.ปัทมา โมราศิลป์ )

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

( นายจันตึบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..1628

วันที่ขอใช้...29/11/2020.เวลา.22:08:40

เรื่อง.. หลังคาหอพักวิจัยรั้ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..มีหยดน้ำรั่วจากฝ้าเพดานบริเวณห้องนอน หอพักอาจารย์ชั้น 4 ห้อง 1403 (หอวิจัย) ซึ่งเกิดจากหลังคาน่าจะมีรอยรั่ว

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...04/12/2563..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
..0918259861

(น.ส.ปัทมา โมราศิลป์)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....  
.....