



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0165

วันที่ขอใช้..18/04/2019.เวลา.21:08:55

เรื่อง.. พัดลมโคจรไม่ติด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..พัดลมโคจร ห้อง 1D4 เปิดไม่ติด

สั่งการ..ตรวจสอบงานเคลมประกันผลงานก่อสร้าง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ19/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.กัญชกร บุญรัตน์.....

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

เอกสารเลขที่..0165

วันที่ขอใช้..18/04/2019.เวลา.21:08:55

เรื่อง.. พัดลมโคจรไม่ติด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..พัดลมโคจร ห้อง 1D4 เปิดไม่ติด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ19/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ