



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1654

วันที่ขอใช้...03/12/2020.เวลา.09:23:58

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้/ห้องน้ำตัน(เขี้ยวหลาน)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หอเขี้ยวหลาน

- 2C5 ลูกบิดประตูห้องน้ำค้างเปิดไม่ได้

- 6C7 ชักโครกกดไม่ลง

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...03/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1654

วันที่ขอใช้...03/12/2020.เวลา.09:23:58

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้/ห้องน้ำตัน(เขี้ยวหลาน)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หอเขี้ยวหลาน

- 2C5 ลูกบิดประตูห้องน้ำค้างเปิดไม่ได้

- 6C7 ชักโครกกดไม่ลง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...03/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ