



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0166

วันที่ขอใช้...19/04/2019.เวลา.12:39:28

เรื่อง.. แจ้งซ่อมแอร์ที่ห้องพักอาจารย์สาขาท่องเที่ยวในห้องพักอาจารย์ 1

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์เสีย เครื่องทำงานอยู่ๆ ก็ดับ เปิดสวิสใหม่ก็ไม่ติดค่ะ (ห้องพักอาจารย์ 1 ห้องเล็กของอาจารย์สาขาการท่องเที่ยว)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....19/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..089      หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

6628557

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ปิ่นฤทัย คงทอง.....

( น.ส.ปิ่นฤทัย คงทอง )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..0166

วันที่ขอใช้...19/04/2019.เวลา.12:39:28

เรื่อง.. แจ้งซ่อมแอร์ที่ห้องพักอาจารย์สาขาท่องเที่ยวในห้องพักอาจารย์ 1

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์เสีย เครื่องทำงานอยู่ๆ ก็ดับ เปิดสวิสใหม่ก็ไม่ติดค่ะ (ห้องพักอาจารย์ 1 ห้องเล็กของอาจารย์สาขาการท่องเที่ยว)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....19/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..089      หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

6628557

(น.ส.ปิ่นฤทัย คงทอง)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ