



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1672

วันที่ขอใช้...07/12/2020.เวลา.11:29:14

เรื่อง.. เพดานเป็นราหอวิจัย(ห้อง1111)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง 1111 มีราขึ้นบริเวณเพดานคาดว่ามาจากน้ำซึมจากห้อง 1211และ1212

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...07/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..นายจันต๊ิบ ใจยา ...

(นายจันต๊ิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1672

วันที่ขอใช้...07/12/2020.เวลา.11:29:14

เรื่อง.. เพดานเป็นราหอวิจัย(ห้อง1111)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง 1111 มีราขึ้นบริเวณเพดานคาดว่ามาจากน้ำซึมจากห้อง 1211และ1212

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...07/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ