



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1677

วันที่ขอใช้..09/12/2020.เวลา.08:31:55

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้/ห้องน้ำตัน(หอเชียวหลานและนางยวนนาง)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..นางยวน

- 3A4 ท่อน้ำตัน

- 5A2 ชักโครกน้ำไหลน้อย

- 4D4 ลูกบิดประตูห้องน้ำฝืดเปิดไม่ออก

เชียวหลาน

- 2D2 ส้วมตัน

- 6D8 ฝักบัวอาบน้ำแตก

- 6D4 ชักโครกกดไม่ลง

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...09/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุคมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุคมา)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1677

วันที่ขอใช้..09/12/2020.เวลา.08:31:55

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้/ห้องน้ำตัน(หอเชียวหลานและนางยวนนาง)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..นางยวน

- 3A4 ท่อน้ำตัน

- 5A2 ชักโครกน้ำไหลน้อย

- 4D4 ลูกบิดประตูห้องน้ำฝืดเปิดไม่ออก

เชียวหลาน

- 2D2 ส้วมตัน

- 6D8 ฝักบัวอาบน้ำแตก

- 6D4 ชักโครกกดไม่ลง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...09/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุคมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

| เรื่อง | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ | | | | | |
| 2. ความรวดเร็ว | | | | | |
| 3. ความถูกต้อง | | | | | |

ขอเสนอแนะ

.....

.....