



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1724

วันที่ขอใช้...21/12/2020.เวลา.08:55:55

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้ห้องน้ำและเขี้ยวหลาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำ ห้อง

- 2B4 น้ำชักโครกกดไม่ลง

- 2B8 ปุ่มกดชักโครกเสีย

หอเขี้ยวหลาน

- 6D8 ลูกบิดประตูห้องเสีย

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...21/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1724

วันที่ขอใช้...21/12/2020.เวลา.08:55:55

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้ห้องน้ำและเขี้ยวหลาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำ ห้อง

- 2B4 น้ำชักโครกกดไม่ลง

- 2B8 ปุ่มกดชักโครกเสีย

หอเขี้ยวหลาน

- 6D8 ลูกบิดประตูห้องเสีย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...21/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....