



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1729

วันที่ขอใช้...22/12/2020.เวลา.10:34:21

เรื่อง.. ห้องน้ำดื่ม/ประตูห้องน้ำปิดไม่ค่อยได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หอเชียวหลาน ห้อง 1D1 ท่อตัน

หอนางยวน ห้อง 5A8 ประตูห้องน้ำเปิด-ปิดไม่ค่อยได้

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...22/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1729

วันที่ขอใช้...22/12/2020.เวลา.10:34:21

เรื่อง.. ห้องน้ำดื่ม/ประตูห้องน้ำปิดไม่ค่อยได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หอเชียวหลาน ห้อง 1D1 ท่อตัน

หอนางยวน ห้อง 5A8 ประตูห้องน้ำเปิด-ปิดไม่ค่อยได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...22/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ