



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1735

วันที่ขอใช้...23/12/2020.เวลา.10:53:14

เรื่อง.. แจ้งซ่อมหอวิจัย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หอวิจัย

ห้อง 1106 1. สายฉีดชำระรั่ว

2. ท่อPVC หลังห้องรั่ว

ห้อง 1107 1. ติดตั้งมุ้งลวดที่หลุด

2. ซ่อมฝ้า 5 แผ่น

3. ถอดพัดลมในห้องนอนออก

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...24/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุคมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุคมา)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1735

วันที่ขอใช้...23/12/2020.เวลา.10:53:14

เรื่อง.. แจ้งซ่อมหอวิจัย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หอวิจัย

ห้อง 1106 1. สายฉีดชำระรั่ว

2. ท่อPVC หลังห้องรั่ว

ห้อง 1107 1. ติดตั้งมุ้งลวดที่หลุด

2. ซ่อมฝ้า 5 แผ่น

3. ถอดพัดลมในห้องนอนออก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...24/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุคมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....