



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1741

วันที่ขอใช้...25/12/2020.เวลา.09:05:58

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้/ห้องน้ำตัน(หอเชียวหลานและนางยวนนาง)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หอนางยวน

- ห้อง 3B8 โถงร่วมกดไม่ลง

- ห้อง 7B4 ชักโครกกดไม่ลง

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...25/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุดมา.....

( นายพนมลิทธิ์ สุดมา )

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

( นายจันตึบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..1741

วันที่ขอใช้...25/12/2020.เวลา.09:05:58

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้/ห้องน้ำตัน(หอเชียวหลานและนางยวนนาง)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หอนางยวน

- ห้อง 3B8 โถงร่วมกดไม่ลง

- ห้อง 7B4 ชักโครกกดไม่ลง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...25/12/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ