



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0175

วันที่ขอใช้...23/04/2019.เวลา.10:07:48

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ชักโครกกดไม่ได้ ห้อง 3D3

ห้องน้ำท่อดัน ห้อง 4D1

ท่อห้องน้ำตัน ห้อง 4D2

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...24/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

( นายกัมปนาท แก่นบุญ )

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

( นายจันตึบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..0175

วันที่ขอใช้...23/04/2019.เวลา.10:07:48

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ชักโครกกดไม่ได้ ห้อง 3D3

ห้องน้ำท่อดัน ห้อง 4D1

ท่อห้องน้ำตัน ห้อง 4D2

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...24/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ