



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1775

วันที่ขอใช้...07/01/2021.เวลา.09:50:04

เรื่อง.. เปลี่ยนลูกบิดอาคารครอบครั้ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..อาคารครอบครั้ว ห้อง 4D5

รายละเอียด 1.ลูกบิดประตูหน้า

2.ลูกบิดประตูห้องนอนใหญ่

3. ลูกบิดประตูห้องนอนเล็ก

4.ลูกบิดประตูห้องเก็บของ

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...08/01/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุดมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1775

วันที่ขอใช้...07/01/2021.เวลา.09:50:04

เรื่อง.. เปลี่ยนลูกบิดอาคารครอบครั้ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..อาคารครอบครั้ว ห้อง 4D5

รายละเอียด 1.ลูกบิดประตูหน้า

2.ลูกบิดประตูห้องนอนใหญ่

3. ลูกบิดประตูห้องนอนเล็ก

4.ลูกบิดประตูห้องเก็บของ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...08/01/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....