



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1777

วันที่ขอใช้...11/01/2021.เวลา.09:57:05

เรื่อง.. ส้วมตันและกระเบื้องแตกหอเชียวหลาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หอเชียวหลาน ห้อง 5D3 ส้วมตัน

หอปาริชาติ ห้อง 5215 กระเบื้องแตกหลุด

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...12/01/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1777

วันที่ขอใช้...11/01/2021.เวลา.09:57:05

เรื่อง.. ส้วมตันและกระเบื้องแตกหอเชียวหลาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หอเชียวหลาน ห้อง 5D3 ส้วมตัน

หอปาริชาติ ห้อง 5215 กระเบื้องแตกหลุด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...12/01/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ