



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0178

วันที่ขอใช้...23/04/2019.เวลา.11:02:50

เรื่อง.. ได้รับแจ้งจาก นักศึกษา ป.โท ว่าลูกบิดประตูเสีย ที่ห้อง SA 227 อาคารศูนย์วิทยฯ ทำให้ไม่สามารถล็อกได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ได้รับแจ้งจาก นักศึกษา ป.โท ว่าลูกบิดประตูเสีย ที่ห้อง SA 227 อาคารศูนย์วิทยฯ ทำให้ไม่สามารถล็อกได้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ23/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8887 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางสนธยา สนธิสุวรรณ.....

(นางสนธยา สนธิสุวรรณ)

ลงชื่อ ..นายจันต๊ะ ใจยา ...

(นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0178

วันที่ขอใช้...23/04/2019.เวลา.11:02:50

เรื่อง.. ได้รับแจ้งจาก นักศึกษา ป.โท ว่าลูกบิดประตูเสีย ที่ห้อง SA 227 อาคารศูนย์วิทยฯ ทำให้ไม่สามารถล็อกได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ได้รับแจ้งจาก นักศึกษา ป.โท ว่าลูกบิดประตูเสีย ที่ห้อง SA 227 อาคารศูนย์วิทยฯ ทำให้ไม่สามารถล็อกได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ23/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8887 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(นางสนธยา สนธิสุวรรณ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ