



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1790

วันที่ขอใช้..15/01/2021.เวลา.10:38:20

เรื่อง.. ประตูเปิดไม่ออกตัวล็อคเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..มบ จุ่ม ประตูกระจก210 ทางเข้าห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสนช. เปิดไม่ออกตัวล็อคเสีย 1 บาน  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....18/01/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8825   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช....

( น.ส.มารีชา เผือกเดช )

ลงชื่อ ..นายจันต๊ิบ ใจยา ...

( นายจันต๊ิบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..1790

วันที่ขอใช้..15/01/2021.เวลา.10:38:20

เรื่อง.. ประตูเปิดไม่ออกตัวล็อคเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..มบ จุ่ม ประตูกระจก210 ทางเข้าห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสนช. เปิดไม่ออกตัวล็อคเสีย 1 บาน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....18/01/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8825   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ