



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1825

วันที่ขอใช้...29/01/2021.เวลา.15:51:28

เรื่อง.. กุญแจห้อง SA228 ชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..กุญแจ ห้อง sa 228 ไม่สามารถใช้งานได้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....29/01/2564..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..8826/0966359201

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.พกามาศ อินทร์ท่าฉาง.....

( น.ส.พกามาศ อินทร์ท่าฉาง )

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

( นายจันตึบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..1825

วันที่ขอใช้...29/01/2021.เวลา.15:51:28

เรื่อง.. กุญแจห้อง SA228 ชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..กุญแจ ห้อง sa 228 ไม่สามารถใช้งานได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....29/01/2564..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..8826/0966359201

(น.ส.พกามาศ อินทร์ท่าฉาง)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ