



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1827

วันที่ขอใช้...01/02/2021.เวลา.10:54:40

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้ หนองนางยวน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หนองนางยวน

- ห้อง 1B1

- ห้อง 2A3

- ห้อง 1B1

หอพวงผกา ห้อง 3214 ลูกบิดเสีย

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...01/02/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุดมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1827

วันที่ขอใช้...01/02/2021.เวลา.10:54:40

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้ หนองนางยวน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หนองนางยวน

- ห้อง 1B1

- ห้อง 2A3

- ห้อง 1B1

หอพวงผกา ห้อง 3214 ลูกบิดเสีย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...01/02/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....