



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1863

วันที่ขอใช้...10/02/2021.เวลา.14:45:44

เรื่อง.. ลูกบิดเสียและสายฉีดชำระ ชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..เชื่อมหลาน 4C3 ลูกบิดและฝักบัวชำระ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ11/02/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุธมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุธมา)

ลงชื่อ ..นายจันต๊ะ ใจยา ...

(นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1863

วันที่ขอใช้...10/02/2021.เวลา.14:45:44

เรื่อง.. ลูกบิดเสียและสายฉีดชำระ ชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..เชื่อมหลาน 4C3 ลูกบิดและฝักบัวชำระ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ11/02/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุธมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ