



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1864

วันที่ขอใช้...10/02/2021.เวลา.14:58:04

เรื่อง.. สายฝักบัว และ สายฉีดชำระขาด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หอปาริชาติ

ชั้น2 กลอนประตูห้องน้ำชำระ(ทุกห้องชั้น2)

ชั้น2 สายฉีดชำระและฝักบัวขาดหลายห้อง

ชั้น3 สายฉีดชำระชำระหลายห้อง

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...12/02/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุดมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1864

วันที่ขอใช้...10/02/2021.เวลา.14:58:04

เรื่อง.. สายฝักบัว และ สายฉีดชำระขาด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หอปาริชาติ

ชั้น2 กลอนประตูห้องน้ำชำระ(ทุกห้องชั้น2)

ชั้น2 สายฉีดชำระและฝักบัวขาดหลายห้อง

ชั้น3 สายฉีดชำระชำระหลายห้อง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...12/02/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

