



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1873

วันที่ขอใช้...11/02/2021.เวลา.15:05:30

เรื่อง.. ลูกบิดห้อง SB106 ศูนย์วิทยฯ ไม่สามารถใช้งานได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ด้วยศูนย์วิทยฯ ไม่สามารถไขกุญแจเพื่อใช้งานห้องดังกล่าวได้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ15/02/2564..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..8826/0966359201

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ผกามาศ อินทร์ท่าฉาง.....

(น.ส.ผกามาศ อินทร์ท่าฉาง)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1873

วันที่ขอใช้...11/02/2021.เวลา.15:05:30

เรื่อง.. ลูกบิดห้อง SB106 ศูนย์วิทยฯ ไม่สามารถใช้งานได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ด้วยศูนย์วิทยฯ ไม่สามารถไขกุญแจเพื่อใช้งานห้องดังกล่าวได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ15/02/2564..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..8826/0966359201

(น.ส.ผกามาศ อินทร์ท่าฉาง)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ