



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1876

วันที่ขอใช้...11/02/2021.เวลา.16:19:16

เรื่อง.. ร้องเรียนการไม่ได้รับบริการเรื่องติดตั้งปลั๊กพ่วงในห้องเรียนในวันที่ 11 กพ. และไม่ได้รับการติดต่อแจ้งเหตุขัดข้องที่ให้บริการไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ผู้ให้บริการได้แจ้งความประสงค์การใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์และส่งคำขอใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ แต่เมื่อถึงวันใช้งาน

ไม่ได้รับบริการตามที่ขอและไม่มีการแจ้งเหตุขัดข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแผน

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...15/02/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..2041 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางสุทธิจิตต์ เชียงทอง.....

(นางสุทธิจิตต์ เชียงทอง)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

เอกสารเลขที่..1876

วันที่ขอใช้...11/02/2021.เวลา.16:19:16

เรื่อง.. ร้องเรียนการไม่ได้รับบริการเรื่องติดตั้งปลั๊กพ่วงในห้องเรียนในวันที่ 11 กพ. และไม่ได้รับการติดต่อแจ้งเหตุขัดข้องที่ให้บริการไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ผู้ให้บริการได้แจ้งความประสงค์การใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์และส่งคำขอใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ แต่เมื่อถึงวันใช้งาน

ไม่ได้รับบริการตามที่ขอและไม่มีการแจ้งเหตุขัดข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแผน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...15/02/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..2041 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(นางสุทธิจิตต์ เชียงทอง)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ