



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0199

วันที่ขอใช้...25/04/2019.เวลา.19:51:04

เรื่อง.. น้ำแอร์รั่ว ห้องSB109-110

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..น้ำแอร์รั่วค้ะ เครื่องหลังสุดของห้องsb109-110

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/04/2562..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
..086-9580487

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค้ะ

ลงชื่อ.....น.ส.วิชุดา แซ่เจี๊ย.....

( น.ส.วิชุดา แซ่เจี๊ย )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..0199

วันที่ขอใช้...25/04/2019.เวลา.19:51:04

เรื่อง.. น้ำแอร์รั่ว ห้องSB109-110

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..น้ำแอร์รั่วค้ะ เครื่องหลังสุดของห้องsb109-110

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/04/2562..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
..086-9580487

(น.ส.วิชุดา แซ่เจี๊ย)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ