



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2067

วันที่ขอใช้...31/05/2021.เวลา.13:28:00

เรื่อง.. แอร์ไม่เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..แอร์ไม่เย็น มีน้ำหยดจากแอร์ ห้อง LC 121

Office ของโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง (ห้องที่ขอซ่อมแอร์อยู่ด้านในเป็นห้องทำงานอาจารย์ศิรินทรา อ.กัญธิมา และ อ.กษพรณค๊ะ)
รบกวนด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...02/06/2564..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..087-2809463

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ศิรินทรา วันดี.....

(น.ส.ศิรินทรา วันดี)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..2067

วันที่ขอใช้...31/05/2021.เวลา.13:28:00

เรื่อง.. แอร์ไม่เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..แอร์ไม่เย็น มีน้ำหยดจากแอร์ ห้อง LC 121

Office ของโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง (ห้องที่ขอซ่อมแอร์อยู่ด้านในเป็นห้องทำงานอาจารย์ศิรินทรา อ.กัญธิมา และ อ.กษพรณค๊ะ)
รบกวนด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...02/06/2564..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..087-2809463

(น.ส.ศิรินทรา วันดี)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....
.....

