



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2085

วันที่ขอใช้...08/06/2021.เวลา.11:53:26

เรื่อง.. แอร์ห้องพักอาจารย์เสีย ตีก LC ชั้น 1 ห้อง 1/B5

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้องพักอาจารย์เสีย ตีก LC ชั้น 1 ห้อง 1/B5 หากมาดูหน้างานแล้ว ระบุวันแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้ไม่ต้องแจ้งงานซ้ำซ้อน
สั่งการ..อยู่ในประกันแจ้งผู้รับจ้าง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...09/06/2564..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง
..0872998670

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีณี บ้านนา.....

(น.ส.มารีณี บ้านนา)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..2085

วันที่ขอใช้...08/06/2021.เวลา.11:53:26

เรื่อง.. แอร์ห้องพักอาจารย์เสีย ตีก LC ชั้น 1 ห้อง 1/B5

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้องพักอาจารย์เสีย ตีก LC ชั้น 1 ห้อง 1/B5 หากมาดูหน้างานแล้ว ระบุวันแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้ไม่ต้องแจ้งงานซ้ำซ้อน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...09/06/2564..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง
..0872998670

(น.ส.มารีณี บ้านนา)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ