



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2086

วันที่ขอใช้..08/06/2021.เวลา.11:56:01

เรื่อง.. หลอดไฟเสีย (หลอดยาว) ตึก LC ชั้น 1 ห้อง 1/B5

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟเสีย (หลอดยาว) ตึก LC ชั้น 1 ห้อง 1/B5 ติดต่อ อ.ศิรินทรา เพื่อระบุสถานที่ หากมาดูที่หน้างานแล้ว ระบุวันแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ  
เพื่อจะได้ไม่แจ้งงานซ้ำซ้อน

สั่งการ..อยู่ในประกัน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...09/06/2564..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง  
..0872998670

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.สมารินี บ้านนา.....

( น.สมารินี บ้านนา )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )

เอกสารเลขที่..2086

วันที่ขอใช้..08/06/2021.เวลา.11:56:01

เรื่อง.. หลอดไฟเสีย (หลอดยาว) ตึก LC ชั้น 1 ห้อง 1/B5

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟเสีย (หลอดยาว) ตึก LC ชั้น 1 ห้อง 1/B5 ติดต่อ อ.ศิรินทรา เพื่อระบุสถานที่ หากมาดูที่หน้างานแล้ว ระบุวันแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ  
เพื่อจะได้ไม่แจ้งงานซ้ำซ้อน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...09/06/2564..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง  
..0872998670

(น.สมารินี บ้านนา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ