



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0021

วันที่ขอใช้...06/03/2019.เวลา.09:53:25

เรื่อง.. น้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องเรียน ม.6/4 ใกล้ห้องคอมพิวเตอร์ (น้ำรั่ว เพดานร่วงและน้ำนองเต็มพื้น)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....08/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8998   หน่วยงาน : ...โรงเรียน มอ.ว. สุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....Nipattha Sanguansakbaramee.....

( Nipattha Sanguansakbaramee )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..0021

วันที่ขอใช้...06/03/2019.เวลา.09:53:25

เรื่อง.. น้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องเรียน ม.6/4 ใกล้ห้องคอมพิวเตอร์ (น้ำรั่ว เพดานร่วงและน้ำนองเต็มพื้น)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....08/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8998   หน่วยงาน : ...โรงเรียน มอ.ว. สุราษฎร์ธานี

(Nipattha Sanguansakbaramee)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ