



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2106

วันที่ขอใช้...17/06/2021.เวลา.16:41:35

เรื่อง.. ซ่อมหลอดไฟ

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ซ่อมหลอดไฟในห้องLC121

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ18/06/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8862 หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ชญ์ชวัล กิรติวานิชย์.....

(น.ส.ชญ์ชวัล กิรติวานิชย์)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

เอกสารเลขที่..2106

วันที่ขอใช้...17/06/2021.เวลา.16:41:35

เรื่อง.. ซ่อมหลอดไฟ

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ซ่อมหลอดไฟในห้องLC121

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ18/06/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8862 หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง

(น.ส.ชญ์ชวัล กิรติวานิชย์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ