



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0211

วันที่ขอใช้...30/04/2019.เวลา.11:12:30

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศห้องพักผู้ช่วยวิจัยอาจารย์ (ห้องเล็ก)(ชั้น 3 ตัวยู) ไม่ค่อยเย็นเท่าที่ควร(เบื้องต้นประสานแจ้งข้อมูลและสถานที่ช่างทราบข้อมูลแล้ว)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องพักผู้ช่วยวิจัยอาจารย์ (ห้องเล็ก)(ชั้น 3 ตัวยู)

ไม่ค่อยเย็นเท่าที่ควร(เบื้องต้นประสานแจ้งข้อมูลและสถานที่ช่างทราบข้อมูลแล้ว)

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..0211

วันที่ขอใช้...30/04/2019.เวลา.11:12:30

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศห้องพักผู้ช่วยวิจัยอาจารย์ (ห้องเล็ก)(ชั้น 3 ตัวยู) ไม่ค่อยเย็นเท่าที่ควร(เบื้องต้นประสานแจ้งข้อมูลและสถานที่ช่างทราบข้อมูลแล้ว)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องพักผู้ช่วยวิจัยอาจารย์ (ห้องเล็ก)(ชั้น 3 ตัวยู)

ไม่ค่อยเย็นเท่าที่ควร(เบื้องต้นประสานแจ้งข้อมูลและสถานที่ช่างทราบข้อมูลแล้ว)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

| เรื่อง | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ | | | | | |
| 2. ความรวดเร็ว | | | | | |
| 3. ความถูกต้อง | | | | | |

ขอเสนอแนะ