



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0214

วันที่ขอใช้...30/04/2019.เวลา.14:31:20

เรื่อง.. แจ้งซ่อมฝาคกรอบซักโครก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ฝาคกรอบซักโครกห้องน้ำแตก ได้ซื้อวัสดุมาแล้วแต่ไม่มีอุปกรณ์ขันน็อตเปลี่ยน ต้องการช่างมาช่วยเปลี่ยนให้  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...03/05/2562..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
..0846228946

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.กานดา คำชู.....

( น.ส.กานดา คำชู )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..0214

วันที่ขอใช้...30/04/2019.เวลา.14:31:20

เรื่อง.. แจ้งซ่อมฝาคกรอบซักโครก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ฝาคกรอบซักโครกห้องน้ำแตก ได้ซื้อวัสดุมาแล้วแต่ไม่มีอุปกรณ์ขันน็อตเปลี่ยน ต้องการช่างมาช่วยเปลี่ยนให้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...03/05/2562..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
..0846228946

(น.ส.กานดา คำชู)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ