



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2142

วันที่ขอใช้..12/07/2021.เวลา.10:19:45

เรื่อง.. หลอดไฟเสีย (หลอดยาว) ตึก LC ชั้น 1 ห้อง 1/B5

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟเสีย (หลอดยาว) ตึก LC ชั้น 1 ห้อง 1/B5 ติดต่อ อ.ศรินทรา เพื่อระบุสถานที่ หากมาดูที่หน้างานแล้ว ระบุวันแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
เพื่อจะได้ไม่แจ้งงานซ้ำซ้อน

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...12/07/2564..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0872998670

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.สมารินี บ้านนา.....

(น.สมารินี บ้านนา)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..2142

วันที่ขอใช้..12/07/2021.เวลา.10:19:45

เรื่อง.. หลอดไฟเสีย (หลอดยาว) ตึก LC ชั้น 1 ห้อง 1/B5

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟเสีย (หลอดยาว) ตึก LC ชั้น 1 ห้อง 1/B5 ติดต่อ อ.ศรินทรา เพื่อระบุสถานที่ หากมาดูที่หน้างานแล้ว ระบุวันแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
เพื่อจะได้ไม่แจ้งงานซ้ำซ้อน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...12/07/2564..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0872998670

(น.สมารินี บ้านนา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ