



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0216

วันที่ขอใช้...01/05/2019.เวลา.09:05:10

เรื่อง.. แจ้งซ่อมหลังคาสนามแบดมินตันรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ีบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หลังคาสนามแบดมินตันบริเวณสนาม 2

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...08/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัส.....

(นายลิขิต พูลพัส)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ีบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ีบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0216

วันที่ขอใช้...01/05/2019.เวลา.09:05:10

เรื่อง.. แจ้งซ่อมหลังคาสนามแบดมินตันรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ีบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หลังคาสนามแบดมินตันบริเวณสนาม 2

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...08/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

(นายลิขิต พูลพัส)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

| เรื่อง | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ | | | | | |
| 2. ความรวดเร็ว | | | | | |
| 3. ความถูกต้อง | | | | | |

ขอเสนอแนะ