



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0217

วันที่ขอใช้...01/05/2019.เวลา.10:19:39

เรื่อง..แจ้งซ่อมห้องน้ำของหอวิจัยห้อง 1105

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำของหอวิจัยห้อง 1105 เสียที่ชักโครก น้ำไหลตลอดเวลา และฝักบัวอาบน้ำแตกไม่สามารถใช้อาบน้ำได้  
ส่งการ..มอบให้ช่างประสานงานกับผู้พักอาศัย เรื่องการรับผิดชอบวัสดุห้องน้ำ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...01/05/2562..

หมายเลขติดต่อ :                      หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
..086-9626804

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ชมพูนุท ดวงจันทร์.....

( น.ส.ชมพูนุท ดวงจันทร์ )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..0217

วันที่ขอใช้...01/05/2019.เวลา.10:19:39

เรื่อง..แจ้งซ่อมห้องน้ำของหอวิจัยห้อง 1105

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำของหอวิจัยห้อง 1105 เสียที่ชักโครก น้ำไหลตลอดเวลา และฝักบัวอาบน้ำแตกไม่สามารถใช้อาบน้ำได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...01/05/2562..

หมายเลขติดต่อ :                      หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
..086-9626804

(น.ส.ชมพูนุท ดวงจันทร์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....