



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2182

วันที่ขอใช้...05/08/2021.เวลา.09:55:14

เรื่อง.. เปลี่ยนผ้าเพดานห้องน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ผ้าเพดานห้องน้ำรั่ว เกิดจากหนูกัด เป็นรูโหว่ เกรงว่าจะเข้าบ้านมาทางผ้าเพดาน

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....20/08/2564..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0866892075/8966

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.สิริภัทร โชติช่วง.....

( น.ส.สิริภัทร โชติช่วง )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..2182

วันที่ขอใช้...05/08/2021.เวลา.09:55:14

เรื่อง.. เปลี่ยนผ้าเพดานห้องน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ผ้าเพดานห้องน้ำรั่ว เกิดจากหนูกัด เป็นรูโหว่ เกรงว่าจะเข้าบ้านมาทางผ้าเพดาน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....20/08/2564..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0866892075/8966

(น.ส.สิริภัทร โชติช่วง)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ