



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2195

วันที่ขอใช้..18/08/2021.เวลา.16:47:42

เรื่อง.. หน้าต่างห้องทำงานผิดและล็อกไม่ได้ค่ะ

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..หน้าต่างห้องทำงานในห้องสมุดผิด-เปิดยาก และล็อกไม่ได้ค่ะ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ23/08/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8890 หน่วยงาน : ...ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางลากลักษณ์-พ. ทองธรรมชาติ.....

(นางลากลักษณ์-พ. ทองธรรมชาติ)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..2195

วันที่ขอใช้..18/08/2021.เวลา.16:47:42

เรื่อง.. หน้าต่างห้องทำงานผิดและล็อกไม่ได้ค่ะ

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..หน้าต่างห้องทำงานในห้องสมุดผิด-เปิดยาก และล็อกไม่ได้ค่ะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ23/08/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8890 หน่วยงาน : ...ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้

(นางลากลักษณ์-พ. ทองธรรมชาติ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ