



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2216

วันที่ขอใช้..06/09/2021.เวลา.09:38:07

เรื่อง.. ท่อน้ำรั่วอาคารคอบครัว4

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ท่อน้ำรั่วบริเวณโถงชั้น1หน้าห้องน้ำ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....10/09/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุธมา.....

( นายพนมสิทธิ์ สุธมา )

ลงชื่อ ..นายจันต๊ิบ ใจยา ...

( นายจันต๊ิบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..2216

วันที่ขอใช้..06/09/2021.เวลา.09:38:07

เรื่อง.. ท่อน้ำรั่วอาคารคอบครัว4

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ท่อน้ำรั่วบริเวณโถงชั้น1หน้าห้องน้ำ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....10/09/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

( นายพนมสิทธิ์ สุธมา )

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ