



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2226

วันที่ขอใช้...09/09/2021.เวลา.10:59:41

เรื่อง.. มุ่งลวดชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..มุ่งลวดหน้าต่างชำรุด 4บาน ห้องพักพลต4

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/09/2564..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง
..0818977448

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.เยาวพรรณ สนธิกุล.....

(น.ส.เยาวพรรณ สนธิกุล)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..2226

วันที่ขอใช้...09/09/2021.เวลา.10:59:41

เรื่อง.. มุ่งลวดชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..มุ่งลวดหน้าต่างชำรุด 4บาน ห้องพักพลต4

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/09/2564..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง
..0818977448

(น.ส.เยาวพรรณ สนธิกุล)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ