



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0227

วันที่ขอใช้...01/05/2019.เวลา.16:07:29

เรื่อง.. ห้องน้ำข้างห้อง UD328/2 โถง 1 ห้อง น้ำไหลตลอดเวลา

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำข้างห้อง UD328/2 โถง 1 ห้อง น้ำไหลตลอดเวลา

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...02/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

..8826/0966359201

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งผู้ตรวจด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ผกามาศ อินทร์ท่าฉาง.....

(น.ส.ผกามาศ อินทร์ท่าฉาง)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0227

วันที่ขอใช้...01/05/2019.เวลา.16:07:29

เรื่อง.. ห้องน้ำข้างห้อง UD328/2 โถง 1 ห้อง น้ำไหลตลอดเวลา

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำข้างห้อง UD328/2 โถง 1 ห้อง น้ำไหลตลอดเวลา

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...02/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

..8826/0966359201

(น.ส.ผกามาศ อินทร์ท่าฉาง)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ