



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2279

วันที่ขอใช้...01/11/2021.เวลา.15:27:29

เรื่อง.. ฝั้วน้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ได้รับแจ้งจากอ.คณะวิทยาฯบริเวณโซนห้องพักอาจารย์เดี่ยว SD 271,SD 224 ฝั้วรั้วน้ำไหลนองคะ
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...03/11/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางวรารัตน์ เทียนศิลป์.....

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..2279

วันที่ขอใช้...01/11/2021.เวลา.15:27:29

เรื่อง.. ฝั้วน้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ได้รับแจ้งจากอ.คณะวิทยาฯบริเวณโซนห้องพักอาจารย์เดี่ยว SD 271,SD 224 ฝั้วรั้วน้ำไหลนองคะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...03/11/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....
.....