



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2283

วันที่ขอใช้..04/11/2021.เวลา.00:21:38

เรื่อง.. ผ้ำเพดานในห้องน้ำชำระ (ห้อง C3 แพลต 4) และระบบไฟฟ้าในห้องครัวมีไฟฟ้ารั่วไหล

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต็ง

รายละเอียดงาน..ผ้ำเพดานในห้องน้ำชำระ (ห้อง C3 แพลต 4) เกิดจากน้ำรั่วอย่างหนักจากห้องน้ำชั้นบน เสี่ยงอันตรายจากร่วงหล่น

และระบบไฟฟ้าในห้องครัวมีไฟฟ้ารั่วไหล ไฟช็อตใช้ปลั๊กไม่ได้ \*\*มีความประสงค์ให้มาตรวจสอบเป็นการด่วนก่อนในเบื้องต้น เพื่อดูตรวจเช็คความปลอดภัย\*\*\*  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/11/2564..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

..0817020967

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บรรจจุสุวรรณ.....

( ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บรรจจุสุวรรณ )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต็ง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเต็ง )

เอกสารเลขที่..2283

วันที่ขอใช้..04/11/2021.เวลา.00:21:38

เรื่อง.. ผ้ำเพดานในห้องน้ำชำระ (ห้อง C3 แพลต 4) และระบบไฟฟ้าในห้องครัวมีไฟฟ้ารั่วไหล

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต็ง

รายละเอียดงาน..ผ้ำเพดานในห้องน้ำชำระ (ห้อง C3 แพลต 4) เกิดจากน้ำรั่วอย่างหนักจากห้องน้ำชั้นบน เสี่ยงอันตรายจากร่วงหล่น

และระบบไฟฟ้าในห้องครัวมีไฟฟ้ารั่วไหล ไฟช็อตใช้ปลั๊กไม่ได้ \*\*มีความประสงค์ให้มาตรวจสอบเป็นการด่วนก่อนในเบื้องต้น เพื่อดูตรวจเช็คความปลอดภัย\*\*\*

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/11/2564..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

..0817020967

( ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บรรจจุสุวรรณ )

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ