



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0230

วันที่ขอใช้..02/05/2019.เวลา.11:37:13

เรื่อง.. แจ้งซ่อมห้อง 216 ฝาท้องน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมห้อง 216 อาคารโรงแรม ฝาท้องน้ำพัง

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...05/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางวรารัตน์ เทียนศิลป์.....

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0230

วันที่ขอใช้..02/05/2019.เวลา.11:37:13

เรื่อง.. แจ้งซ่อมห้อง 216 ฝาท้องน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมห้อง 216 อาคารโรงแรม ฝาท้องน้ำพัง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...05/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ