



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0232

วันที่ขอใช้...03/05/2019.เวลา.08:40:40

เรื่อง.. แจ้งซ่อมประตูกระจกชั้น3

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมประตูกระจกชั้น 3 โซน C เป็นประตูกระจกที่ใช้ผ่านเข้าใช้งาน โซน C

ทั้งชั้นอาคารใช้ควบคุมการเปิดปิดน่าจะแตกเนื่องจากมีน้ำมันไหลออกมา จึงทำให้ไม่สามารถเปิดปิดได้ตามปกติ (ใช้งานเป็นประตูที่ต้องสแกนลายนิ้วจึงเข้าได้)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...13/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..0840698604

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายสาโรจน์ เรืองสุวรรณ.....

(นายสาโรจน์ เรืองสุวรรณ)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์ ...

(ธนพล คงทรัพย์)

เอกสารเลขที่..0232

วันที่ขอใช้...03/05/2019.เวลา.08:40:40

เรื่อง.. แจ้งซ่อมประตูกระจกชั้น3

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมประตูกระจกชั้น 3 โซน C เป็นประตูกระจกที่ใช้ผ่านเข้าใช้งาน โซน C

ทั้งชั้นอาคารใช้ควบคุมการเปิดปิดน่าจะแตกเนื่องจากมีน้ำมันไหลออกมา จึงทำให้ไม่สามารถเปิดปิดได้ตามปกติ (ใช้งานเป็นประตูที่ต้องสแกนลายนิ้วจึงเข้าได้)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...13/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..0840698604

(นายสาโรจน์ เรืองสุวรรณ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

