



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2363

วันที่ขอใช้..13/12/2021.เวลา.14:33:32

เรื่อง.. ห้อง SA 227 ลูกบิดเสีย เปิดห้องไม่ได้ รบกวนเปลี่ยนกุญแจใหม่

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง SA 227 ลูกบิดประตูเสีย เปิดห้องไม่ได้ รบกวนช่างเปลี่ยนกุญแจลูกบิดประตูใหม่ (ติดต่อฟีแหม่ม ประกายแก้ว)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ14/12/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8609 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีนี บ้านนา.....

(น.ส.มารีนี บ้านนา)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..2363

วันที่ขอใช้..13/12/2021.เวลา.14:33:32

เรื่อง.. ห้อง SA 227 ลูกบิดเสีย เปิดห้องไม่ได้ รบกวนเปลี่ยนกุญแจใหม่

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง SA 227 ลูกบิดประตูเสีย เปิดห้องไม่ได้ รบกวนช่างเปลี่ยนกุญแจลูกบิดประตูใหม่ (ติดต่อฟีแหม่ม ประกายแก้ว)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ14/12/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8609 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(น.ส.มารีนี บ้านนา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ