



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2364

วันที่ขอใช้...13/12/2021.เวลา.14:59:04

เรื่อง.. ประตุหลัง ห้องประชุม SD 106 เปิดประตูไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตุหลัง ห้องประชุม SD 106 สำนักงานคณะวิททย์ฯ เปิดประตูไม่ได้ อาจจะต้องเปลี่ยนกุญแจ  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....14/12/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8609   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีนี บ้านนา.....

( น.ส.มารีนี บ้านนา )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..2364

วันที่ขอใช้...13/12/2021.เวลา.14:59:04

เรื่อง.. ประตุหลัง ห้องประชุม SD 106 เปิดประตูไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตุหลัง ห้องประชุม SD 106 สำนักงานคณะวิททย์ฯ เปิดประตูไม่ได้ อาจจะต้องเปลี่ยนกุญแจ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....14/12/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8609   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(น.ส.มารีนี บ้านนา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ